

## Przechowywanie tonerów

### Jak przechowywać tonery?

#### POLECANE WARUNKI POMIESZCZEŃ SKŁADOWANIA:

**Temperatura: 0 – 26°C**

**Wilgotność: 30-50%**

**Unikać bezpośredniego narażenia  
na działanie światła przez długi  
okres czasu**

- Zachować szczególną ostrożność, nie zostawiać tonera na zewnątrz od momentu jego dostarczenia. Bezpośredni kontakt ze światłem przez długi okres czasu może spowodować jego zestalenie
- Toner przechowywany w warunkach o wilgotności poniżej 30% może powodować rysy i nierównomierne drukowanie (linie i fale na wydruku)
- Toner przechowywany w warunkach o wilgotności powyżej 50% może spowodować zagęszczenie tonera, jego zestalenie lub spowodować problemy z eksploatacją (toner nie wlepia proszku w papier)
- Zalecana jest kontrola temperatury i wilgotności powietrza w magazynie lub pomieszczeniu biurowym

### Jak składować?

**Zawsze składowaj na  
paletach lub na półkach**

Toner powinien być składowany na paletach lub półkach, nigdy nie przechowuj pudełek z wkładami na podłodze. (Niska wilgotność ziemi może zagęścić toner)  
Torebki (opakowania) powinny pozostać w suchym i ciemnym miejscu, unikać bezpośredniego kontaktu ze światłem. UWAGA nie składować produktów przy oknie.